


Schnittpunkt 3

Section detail 3

Point de coupe 3

Snijpunt 3



Art.-Nr			
Nr.	C0	RAL 9005	RAL 9010
1	219449	223626	219451
2	247285	247286	247287
3	223429	223627	223431
4	218184	227652	218187
5		205174	
6		211156	
7		241179	
8		209756	

Art.-Nr	
Nr.	Art.-Nr
9	219444
10	227053
11	217622
12	227055
13	227056
14	205479
15	205496
16	229128


- A** Stift flächenbündig einsetzen
anschließend mit Gewindestift sichern
Insert the pin flush and then secure using a grub
screw
Insérer la goupille à fleur puis sécuriser avec une
goupille filetée
Pen vlak aanbrengen aansluitend met
schroefdraadpen borgen

Schnittpunkt 4


Section detail 4

Point de coupe 4

Snijpunt 4



- B** Distanzklotz an Profil-
innenseite kleben
Bond the spacer block to the
inside of the profile
Coller le support de cale au
profilé côté intérieur
Afstandsklos op binnenzijde
profiel lijmen



- Drehband und
Bürstendichtung
Hinge and brush seal
Paumelle et joint
brosse
Scharnier en
borstelafdichtung

Beschlagmontage - Schnittpunkte 3 und 4
- innen öffnend
Fittings installation - Section details 3 and 4
- Inward-opening
Montage des ferrures - Lignes de coupe 3 et 4
- ouverture vers l'intérieur
Beslagmontage - Snijpunten 3 en 4
- Naar binnen openend

K10447

0605

Schüco
ASS 50 FD.NI